

# 東京都 新宿区 落合第三小学校区 (R5年度交通安全総点検 対策箇所図)

落合第三小学校: 令和5年7月28日実施 / 西落合学童クラブ: 令和5年8月30日実施

**1** 見通しが悪い五差路のため危険を感じる。

<対策内容>  
交差点マークを再塗装する。(新宿区) **令和5年度実施済み**

**2** ガードパイプや横断歩道がない箇所がある。

<対策内容>  
路上駐車を取り締まりを強化する。(警察署) **令和5年度実施済み**

**3** 大型車両の出入りがある。


<対策内容>  
「通学路」の路面標示を再塗装する。(新宿区) **令和5年度実施済み**

**4** 交通量が多く、右左折車の巻き込みの危険を感じる。

<対策内容>  
ポストコーンを設置する。(東京都第三建設事務所) **令和5年度実施済み**

**5** 道幅が狭い。

<対策内容>  
児童へ安全教育を実施する。(小学校) **令和5年度実施済み**



【凡例】

 : 対策箇所

【対策検討メンバー】


落三小: 小学校、戸塚警察署、東京都第三建設事務所・区(教育調整課・道路課・交通対策課)  
西落合学童クラブ: 戸塚警察署、区(子ども家庭支援課・教育調整課・道路課・交通対策課)

# 東京都 新宿区 落合第三小学校区 (R5年度交通安全総点検 対策箇所図)

落合第三小学校: 令和5年7月28日実施 / 西落合学童クラブ: 令和5年8月30日実施

【凡例】

 : 対策箇所



## 【対策検討メンバー】

落三小: 小学校、戸塚警察署、東京都第三建設事務所・区(教育調整課・道路課・交通対策課)  
 西落合学童クラブ: 戸塚警察署、区(子ども家庭支援課・教育調整課・道路課・交通対策課)

# 東京都 新宿区 落合第三小学校区 (R5年度交通安全総点検 対策箇所図)

落合第三小学校: 令和5年7月28日実施 / 西落合学童クラブ: 令和5年8月30日実施

**10** ・車両がスピードを出して走行する。  
・道幅が狭く、ガードレールがない。

<対策内容>  
規制標識を遮る支障枝の剪定を依頼する。(警察署) **令和5年度実施済み**

**11** 距離の長い横断歩道がある。

<対策内容>  
児童へ安全教育を実施する。(学童クラブ) **令和5年度実施済み**

**12** ・交通量が多い。  
・道幅が狭く、ガードレールがない。


<対策内容>  
路側線を再塗装する。(新宿区) **令和5年度実施済み**

**13** 信号がない。

<対策内容>  
児童へ安全教育を実施する。(学童クラブ) **令和5年度実施済み**

**14** ・横断歩道で一時停止をしない車両が多い。  
・信号がない。

<対策内容>  
**令和5年度実施済み**  
①・路側線を再塗装する。  
・交差点マークを再塗装する。  
・歩行者ストップマークを再塗装する。  
②沿道住宅に支障枝の剪定を依頼する。(新宿区)



【凡例】  
○: 対策箇所

【対策検討メンバー】  
落三小: 小学校、戸塚警察署、東京都第三建設事務所・区(教育調整課・道路課・交通対策課)  
西落合学童クラブ: 戸塚警察署、区(子ども家庭支援課・教育調整課・道路課・交通対策課)