東京都　新宿区　余丁町小学校区（R5年度交通安全総点検　対策箇所図）

令和5年8月23日実施　※子ども総合センター内学童クラブ含む



1　歩道幅員が狭く、すれ違いが困難。

令和５年度実施済み

＜対策内容＞
歩道上の放置自転車に対して指導・撤去を行う。（新宿区）

2　・抜け道のため車両の交通量が多い。
・見通しが悪い箇所がある。

令和５年度実施済み

＜対策内容＞
①見通しが悪い箇所について沿道施設へ情報提供を行う。（警察署）
②児童へ安全教育を実施する。（小学校）

3　・抜け道のため車両の交通量が多い。
・道幅が狭い。

令和５年度実施済み

＜対策内容＞
注意喚起の幕を設置する。（新宿区）

【凡例】
：対策箇所

【対策検討メンバー】
余丁町小：小学校、牛込警察署、区（教育調整課・道路課・交通対策課）
子ども総合センター内学童クラブ：牛込警察署、区（子ども家庭支援課・教育調整課・道路課・交通対策課）