

## 修繕の実績（区実施分）

## ▼環境学習情報センター

## 1. 令和4年度

No.	修繕箇所	修繕内容
1	※実績なし	

## 2. 令和5年度

No.	修繕箇所	修繕内容
1	緊急地震速報受信機器	緊急地震速報受信機器更新工事
2	施設案内板	新宿区立新宿中央公園看板（エコギャラリー新宿施設案内板）撤去工事

## 3. 令和6年度

No.	修繕箇所	修繕内容
1	トイレ自動ドア駆動ユニット	エコギャラリー新宿トイレ自動ドア駆動ユニット交換工事
2	地下3階受電設備室	電力用コンデンサ取替工事

## ▼区民ギャラリー

## 1. 令和4年度

No.	修繕箇所	修繕内容
1	※実績なし	

## 2. 令和5年度

No.	修繕箇所	修繕内容
13	区民ギャラリー天井照明	区民ギャラリー（半面：A面）の照明をLED照明に交換する。

## 3. 令和6年度

No.	修繕箇所	修繕内容
13	区民ギャラリー天井照明	区民ギャラリー（半面：B面）の照明をLED照明に交換する。