新宿区地盤資料

調査整理番号　001-004

所在地　東京都新宿区四谷一丁目１３－１１付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




腐植土
暗褐
20.70
0.80
21
22
23
24
中砂
暗灰
/
褐灰
/
褐灰
24.05
3.35
細砂
黄灰
24.60
0.55
25
中砂
黄褐
25.25
0.65
砂礫
茶灰
25.75
0.50
26
礫混り中砂
褐灰
26.25
0.50
シルト
茶灰
27
27.10
0.85
砂礫
茶灰
27.40
0.30
28
細砂
褐灰
/
暗灰
28.35
0.95
/ 9
/ 11
6
/ 30
17
20.45
21.15
42 / 30
13
9
20
42
21.45
22.15
26 / 8
50 / 18
24
83.3
22.33
23.15
22 / 6
50 / 16
28
93.8
23.31
24.15
18 / 30
5
6
7
18
24.45
25.15
50 / 6
50 / 6
250
25.21
26.15
50 / 30
23
14
13
50
26.45
27.15
50 / 8
50 / 8
188
27.23
28.15
50 / 20
16
34
75
28.35