## 新宿区地盤資料

調査整理番号 001-007

所在地 東京都新宿区四谷一丁目 1 7 - 1 2 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。												たものとなります。			
標	深	層	柱	土	色	孔						標準貫入試験			
				質		内 水 位	深	1 と 回	0 cm の打	ご撃数	打擊	N			
			状	N		/			10		打擊回数,		N値~深度図		
				☒		測定月日		ł	ì	ł	貴				
尺	度	厚	図	分	調	Ĥ	度	10	20	30	量	値	0 10 20 30 40 50 60		
							0.65	1 /			1		0 10 20 30 40 50 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
1				盛土	黒褐 ~ 赤灰		0.95	30 1 /			30 1 /	1			
	1.90	1.90					1.66	/ /			30 / 31 1 /	1.0			
2		1.50	/=\= /=\= /=\=				2.93	32 1 / 30			32 1 / 30	0.9			
Ē,				黒ボク	黒褐		2.45								
1 3 H							3.15	1 / 13	1 / 7	2	4 / 30	4			
E 4	3.70	1.80	$\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$			3/11	4.15				3				
			XXXXX			4.80	4.45	1	1	1	30	3	3 4		
1 2 3 4 5				D-A	茶褐灰		5.15	/ /	1 /		2 / 35				
E							5.50	19	16		35	1.7	7 •		
6	6.10	2.40	<u> </u>				6.15	1 / 18	1 / 12		2 / 30				
Ē,							6.45					_			
							7.15	20	1		2 / 30	2	2 •		
8							8.15		1		2				
E							8.49	18	/		/ 34	1.8	8 •		
6				凝灰質粘土	乳黄灰		9.15		1 /		2 /				
							9.45	16	14		30	2	2 •		
10							10.15	15	1 / 15		2 / 30	2			
Ē,							10.45			•					
11							11.15	2 / 13	2 / 11	2 / 6	6 / 30	6			
12	11.75	5.65					12.15				8				
E							12.45	2	3	3	30	8	8 1		
E 13				礫混じり砂	褐灰		13.15				9 /				
							13.45	3	3	3	30	9			
E 14	<u>14.</u> 45	2.70					14.15	2	2	3	7 / 30	7			
13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19				砂混じり粘土	青灰		14.45				6				
							15.15 15.46	14	2 / 8	2 / 9	ь / 31	5.8	4		
							16.15				7 /				
			*********				16.45	2	2	3	30	7	オ ┡│ │ │ │		
E 17			sep 2 8 2			1	17.15			4	9				
							17.47	2	3	12	32	8.4	¶		
18	18.40	3.95	**************************************				18.15	12	3 / 11	3 / 9	9 / 32	8.4			
E							18.47		- ' '	J		0.4			
E 19			.;//.	粘土混じり砂	淡褐灰		19.15 19.45	5	6	9	20 / 30	20			
E 20							19.45 20.15				27				
	20.45	2.05	· · · /				20.45	6	7	14	/	27			
E															