新宿区地盤資料

調査整理番号　001-029

所在地　東京都新宿区四谷一丁目１１付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調
	4.60	4.60		ローム	暗色 茶褐
	5.60	1.00		凝灰質粘土	暗茶褐 茶褐
	9.70	4.10		粘土	淡緑灰 淡褐
	10.90	1.20		粘土質細砂	黄褐
	12.90	2.00		細砂	黄褐
	14.70	1.80		粘土質細砂	暗褐色
	16.80	2.10		シルト	暗灰
	18.20	1.40		砂質シルト	暗灰
				細砂	暗灰 暗青 暗緑灰 黄褐

孔内水位／測定月日：5.20

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
0.65	4/30			4/30	4
0.95					
1.65	4/32			4/32	3.8
1.97					
2.65	7/32			7/32	6.6
2.97					
3.65	14/30			14/30	14
3.95					
4.65	6/35			6/35	5.1
5.00					
5.65	5/31			5/31	4.8
5.96					
6.65	5/39			5/39	3.8
7.04					
7.65	3/30			3/30	3
7.95					
8.65	4/30			4/30	4
8.95					
9.65	17/30			17/30	17
9.95					
10.65	26/30			26/30	26
10.95					
11.65	21/30			21/30	21
11.95					
12.65	29/30			29/30	29
12.95					
13.65	36/30			36/30	36
13.95					
14.65	10/30			10/30	10
14.95					
15.65	12/30			12/30	12
15.95					
16.65	23/30			23/30	23
16.95					
17.65	50/21			50/21	71.4
17.86					
18.65	50/27			50/27	55.6
18.92					
19.65	50/29			50/29	51.7
19.94					
20.65	50/13			50/13	115
20.78					




21
22
23
23.38
5.18
細砂
暗灰
暗青
暗緑灰
黄褐
20.65
20.78
21.65
21.80
22.65
22.88
50 / 13
50 / 15
50 / 23
50 / 13
50 / 15
50 / 23
115
100
65.2