新宿区地盤資料

調査整理番号　003-018

所在地　東京都新宿区四谷三丁目１２付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調
	0.35	0.35		埋土・砕石	暗褐灰
	0.70	0.35		埋土・瓦礫混じり砂質粘土	暗褐
1	1.45	0.75		埋土・コンクリート	暗乳灰
2					
3					
4				ローム	黄褐
5	5.60	4.15			
6	6.60	1.00		ローム	茶褐
7	7.50	0.90		粘土	暗灰
8	8.50	1.00		粘土	暗乳灰
9	9.20	0.70		粘土	乳青灰
10	10.45	1.25		粘土	茶黄灰
11				粘土	暗緑灰
12	12.65	2.20			
13	13.05	0.40		礫混じり粘土	暗灰
14	14.20	1.15		細砂	暗灰
	14.55	0.35		細砂	暗黄緑灰
15				細砂	暗黄褐灰
16	16.00	1.45			
17				細砂	黄褐
18	18.60	2.60			
19				細砂	暗黄褐灰
	19.85	1.25			
20	20.30	0.45		粘土	暗青緑
21				細砂	暗灰

孔内水位／測定月日：12/3 4.50

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.00	5	4	4	13/30	13
1.30					
2.00	1/9	2/13	2/9	5/31	4.8
2.31					
3.00	1/9	2/16	1/7	4/32	3.8
3.32					
4.00	1/7	2/14	2/13	5/34	4.4
4.34					
5.00	1	1/12	1	3/32	2.8
5.32					
6.00	2/13	2/7	2	6/30	6
6.30					
7.00	1/8	1/9	2/20	4/37	3.2
7.37					
8.00	1/21	1/11		2/32	1.9
8.32					
9.00	1/12	1/12	1/13	3/37	2.4
9.37					
10.00	1/13	1	1/7	3/30	3
10.30					
11.00	3/11	4	4/9	11/30	11
11.30					
12.00	2/12	2	2	6/32	5.6
12.32					
13.00	3/11	4/9	7	14/30	14
13.30					
14.00	9	9	15	33/30	33
14.30					
15.00	10	12	10	32/30	32
15.30					
16.00	8	8	10	26/30	26
16.30					
17.00	6	9	11	26/30	26
17.30					
18.00	9	9	11	29/30	29
18.30					
19.00	17	27	6/1	50/21	71.4
19.21					
20.00	5	7	12	24/30	24
20.30					
21.00	6	10	9	25/30	25

N値～深度図




20.30
0.45
21
細砂
暗灰
21.45
1.15
粘土
暗緑灰
22
22.10
0.65
細砂
暗緑灰
22.60
0.50
23
砂礫
暗緑灰
24
24.15
1.55
シルト混じり細砂
暗緑灰
25
25.70
1.55
26
細砂
暗緑
26.30
0.60
細砂
暗青緑灰
27
27.10
0.80
20.30
21.00
6
10
9
25/30
25
21.30
22.00
13
28
9/3
50/23
65.2
22.23
23.00
50/6
50/6
250
23.06
24.00
14
19
17/9
50/29
51.7
24.29
25.00
16
16
18/8
50/28
53.6
25.28
26.00
38
12/1
50/11
136
26.11
27.00
50
50/10
150
27.10