新宿区地盤資料

調査整理番号 003-024

所在地 東京都新宿区四谷三丁目8-6付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。												たものとなります。	
標	深	層	柱	土	色	孔						標準貫入試験	
				質		内水位	深	1 と 回	0 cm の打	ご撃数	打擊	Ν	
			状	区		/		0	10		打擊回数人		N値~深度図
						測 定 月 日		ł	ł	ł	曹		
尺	度	厚	図	分	調	日	度	10	20	30	量	値	0 10 20 30 40 50 60
			//	$/\!\!/$									
1							1.15	/			1 /		
Ē				埋土	暗茶褐 ~ 茶褐		1.45	30			30	1	
2				N.	茶褐	-	2.15	1 / 30			1 / 30	1	
E 3							2.45 3.15	1			1		
	3.50	3.50					3.45	30			30	1	
3 4					茶褐		4.15				4		
						8/8 5.10	4.45	1	1	2	30	4	1 1 =
							5.15	٠		•	5 /		
⊢ I							5.45	2	11	2	30	5	
7 8			X	X			6.15	1	1	2	4 / 30	4	,
Ē ,	6.80	3.30	XXXXX ————————————————————————————————				6.45	,	1		2		
							7.15	1 / 20	1 / 15		/ 35	1.7	
E 8							8.15				5		
					茶褐灰		8.45	2	2	1_	30	5	
9 10				凝灰質粘土	褐灰		9.15	/	1 /		2 /		
Ē					茶灰		9.50	20	15		35	1.7	
10							10.15	2	2	2	6 / 30	6	
E 11							10.45				3		
11	11.20	.20 4.40					11.15	1	1	1_	/ 30	3	
12	46			凝灰質シルト	茶灰		12.15				4 /		
_	12.35 12.60	0.25	<i></i> :	シルト質細砂	茶灰	-	12.45	1	1	2	30	4	
13 14 15 15 16 11 17 17 18 11 19 11 19							13.15		17	22	50 / 30	50	
							13.45	T.					
E 14							14.15 14.35	18	32		50 / 20	75	
15							15.15			15	50		
				· · · · · ·	暗 绿~灰 麻		15.40	16	19	15 / 5	50 / 25	60	
E 16							16.15	10	20	6 / 1	50	71.4	
							16.36	12	32	1		11.4]
17							17.15 17.35	16	34		50 / 20	75	
Ē,									33		50 /		
E 18							18.15 18.34	17	33 / 9		19	78.9	
19	18.80	6.20	////	シルト質細砂	緑灰	-	19.15			6 / 1	50	71.4	
	19.36	0.56	<i>:///</i> :::.	ン / 4 1 見間切	# * /火		19.36	12	32	1	21	71.4	