新宿区地盤資料

調査整理番号 005-005

所在地東京都新宿区本塩町10-17付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。																	
標	深	層	柱	土	色	孔		標準貫入試験						\試験			
				質		内水位	深		0 cm の打	ご撃	打擊	Ν					
			状	-		/		回 0	10	数 20	打撃回数/貫			N値~	深度図		
				区		測定月日		2	ł	ì	/ 貫						
尺	度	厚	図	分	調	Ĥ	度	10	20	30	量	値	0 10	20 3	0 4	0 5	
			//														
1																	
					暗灰褐												. =
3				埋土	暗灰												
E					暗黄灰												. =
3																	
E			//														
E 4	4.10	4.10															
Ē,				ローム	茶褐												
5	5.60	1.50															
E 6																	
E																	
				M** → CC V/ L I	~! ++ += \s												
E				凝灰質粘土	乳黄灰褐												
8																	
8 9	8 90	3.30															
E 9				凝灰質細,中砂	暗茶褐												
	9.60	0.70															. =
E 10				硬質シルト	暗青灰												
E 11	10.90	1.30															
10	11.50	0.60	/	シルト混り細砂	暗灰												
E 43	12.20	0.70	\$\$ ******	腐植土質シルト	暗褐												
E																	
13 14 15 16																	
E																	, <u>=</u>
14																	
E			oo oo														. =
15			, , , o	礫混り細,中砂	暗青灰												
E 16			\circ • • •														
E																	, 를
17 18																	
E																	,
18			ooo oo														
E	18.40 18.70	0.30	XXXXX	土丹	青灰												, 를
19	19.25		; ; ; ;	砂礫	暗緑灰												=======================================
E																	
E															<u> </u>		