# 新宿区地盤資料

調査整理番号　006-046

所在地　東京都新宿区三栄町９－２５付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




20.70
3.10
細砂
暗褐灰
22.40
1.70
礫混じり細砂
暗青灰
23.50
1.10
細砂
暗青灰
暗緑灰
29.30
5.80
21
22
23
24
25
26
27
28
29
20.45
21.15
21.45
22.15
22.45
23.15
23.45
24.15
24.40
25.15
25.38
26.15
26.38
27.15
27.28
28.15
28.39
29.15
29.30
6 7 8 /30
11 13 14 38/30
13 13 16 42/30
13 15 19 47/30
16 21 13/5 50/25
15 18 13/3 46/23
17 26 7/3 50/23
34 16/3 50/13
18 20 12/4 50/24
31 19/5 50/15
21
38
42
47
60
60
65.2
115
62.5
100