新宿区地盤資料

調査整理番号　008-017

所在地　東京都新宿区若葉一丁目１０付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
21.90 2.20
24.60 2.70
25.80 1.20
26.40 0.60
29.20 2.80
32.35 3.15
細砂
暗青灰色
細砂
暗黄褐色
細砂
黄褐色
砂レキ
暗黄褐色
レキ混り細砂
暗黄褐色
細砂
暗青灰色
20.38
21.15
21.35
22.15
22.45
23.15
23.45
24.15
24.39
25.15
25.45
26.15
26.22
27.15
27.35
28.15
28.32
29.15
29.34
30.15
30.36
31.15
31.33
32.15
32.35
17 28 3 23 78.3
22 38 60/20 90
10 15 19 44/30 44
11 16 20 47/30 47
16 26 18/4 60/24 75
13 13 10 36/30 36
60/7 60/7 257
25 35 60/20 90
30 30/7 60/17 106
26 34/9 60/19 94.7
20 33 7/1 60/21 85.7
28 32/8 60/18 100
22 38 60/20 90