# 新宿区地盤資料

調査整理番号　009-005

所在地　東京都新宿区若葉二丁目６付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




21
22
23
24
25
26
27
28
20.90
6.30
23.30
2.40
27.30
4.00
28.29
0.99
礫まじり中砂
砂礫
細砂
緑青灰
暗青灰
緑青灰
12
14
18
30
44
20.45
21.15
15
18
17/8
50/28
53.6
21.43
22.15
17
22
11/4
50/24
62.5
22.39
23.15
38
12/2
50/12
125
23.27
24.15
44
6/1
50/11
136
24.26
25.15
50/8
50/8
188
25.23
26.15
50
50/10
150
26.25
27.15
37
13/2
50/12
125
27.27
28.15
36
14/4
50/14
107
28.29