新宿区地盤資料

調査整理番号　009-019

所在地　東京都新宿区若葉二丁目１２付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
				埋土・粘性土	暗褐	0.81 ▽
	1.90	1.90				
				粘土	黄褐	
	3.50	1.60				
				粘土混じり細砂	黄褐／褐灰	
	4.90	1.40				
	5.35	0.45		凝灰質粘土	暗褐	
				粘土混じり細砂	暗褐灰	
	6.90	1.55				
				凝灰質粘土	暗褐	
	8.30	1.40				
	8.80	0.50		細砂	暗灰	
				礫混じり細砂	暗黄灰	
	9.70	0.90				
				粘土混じり細砂	暗褐灰／褐灰	
	11.90	2.20				
				砂混じり粘土	黄褐	
	12.60	0.70				
				微細砂	褐灰	
	13.50	0.90				
				固結シルト質微細砂	暗灰	
	16.90	3.40				
				固結砂混じりシルト	暗灰	
	20.34	3.44				

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1 / 30			1 / 30	1
1.45					
2.15	1	1	2 / 13	4 / 33	3.6
2.48					
4.15	5	6	8	19 / 30	19
4.45					
5.15	2	3	5	10 / 30	10
5.45					
6.15	4	6	6	16 / 30	16
6.45					
7.15	6	6	7	19 / 30	19
7.45					
8.15	3	5	6	14 / 30	14
8.45					
9.15	6	14	14	34 / 30	34
9.45					
10.15	7	8	9	24 / 30	24
10.45					
11.15	6	7	10	23 / 30	23
11.45					
12.15	6	6	32	44 / 30	44
12.45					
13.15	50			50 / 10	150
13.25					
14.15	27	23 / 4		50 / 14	107
14.29					
15.15	23	27 / 6		50 / 16	93.8
15.31					
16.15	21	29 / 8		50 / 18	83.3
16.33					
17.15	25	25 / 5		50 / 15	100
17.30					
18.15	22	28 / 7		50 / 17	88.2
18.32					
19.15	19	31		50 / 20	75
19.35					
20.15	21	29 / 9		50 / 19	78.9
20.34