新宿区地盤資料

調査整理番号 014-016

所在地 東京都新宿区南元町 1 7 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

深	2	層	柱	土	色	孔							標準貫入試験
			状	質区		内水位/測定	深	1 回 0 ~	0 cm の打 10	数	打擊回数/貫	N	N値~深度図
度	F	厚	図	分	調	測 定 月 日	度		20		入量	値	0 10 20 30 40 50
1.:	20	1.20		埋土	黒灰		1.15				11 /		
2.:	70	1.50		細砂	黄褐	1/26 2.10	1.45 2.15 2.45	4	6	6	30 16 / 30	11	
2.70	10	1.50		微細砂	黄褐		3.15	6	7	8	21 / 30	21	
5.	10	2.40		INC SHILL BLD	94.74)		4.15 4.45 5.15	12	14	14	40 / 30 43	40	
5.9	90	0.80		硬質粘土	青灰		5.45	13	14		30	43	3
5 5 9				細砂	青灰 ~ 暗灰		6.15 6.38 7.15 7.41	17	22	11 / 3 16 / 6	50	65.2 57.7	
8.0	60	2.70	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				8.15	16	19	15 / 5	50 / 25	60	
9.:	30	0.70	0.0.0	砂礫	青灰		9.15	23	27 / 8		50 / 18	83.3	3
				細砂	青灰		10.15 10.35	21	29		50 / 20	75	5
11.3	34	2.04	· · · · · · · ·				11.15 11.34	20	30 / 9		50 / 19	78.9	