# 新宿区地盤資料

調査整理番号　014-023

所在地　東京都新宿区南元町９－４付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

| 標尺 | 深度 | 層厚 | 柱状図 | 土質区分 | 色調 | 孔内水位／測定月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.40 | 0.40 | | 盛土 | | |
| | 1.30 | 0.90 | | 粘土質シルト | 茶褐 | |
| | 2.10 | 0.80 | | シルト質粘土 | 乳灰 | |
| | 3.30 | 1.20 | | 粘土質砂 | 乳黄灰 | |
| | 3.90 | 0.60 | | シルト質砂 | 黄灰 | |
| | 4.80 | 0.90 | | 細砂 | 黄茶褐 | |
| | 6.85 | 2.05 | | 細砂 | 黄灰 | |
| | 10.90 | 4.05 | | 細砂 | 淡黄灰 | |
| | 11.40 | 0.50 | | 細砂 | 黄灰 | |
| | 13.90 | 2.50 | | 細砂 | 黄褐 | |
| | 14.80 | 0.90 | | 中砂 | 黄茶褐 | |
| | 18.20 | 3.40 | | 礫混り中砂 | 暗黄灰 | |
| | 18.70 | 0.50 | | 細砂 | 黄褐 | |
| | 20.32 | 1.62 | | 礫混り中砂 | 暗黄灰 | |

標準貫入試験

| 深度 | 10cmごとの打撃回数 0～10 | 10～20 | 20～30 | 打撃回数／貫入量 | N値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 | 2.8/30 | | | 2.8/30 | 2.8 |
| 1.45 | | | | | |
| 2.15 | 2.4/30 | | | 2.4/30 | 2.4 |
| 2.45 | | | | | |
| 3.15 | 20/30 | | | 20/30 | 20 |
| 3.45 | | | | | |
| 4.15 | 53/30 | | | 53/30 | 53 |
| 4.45 | | | | | |
| 5.15 | 48/30 | | | 48/30 | 48 |
| 5.45 | | | | | |
| 6.15 | 47/30 | | | 47/30 | 47 |
| 6.45 | | | | | |
| 7.15 | 39/30 | | | 39/30 | 39 |
| 7.45 | | | | | |
| 8.15 | 40/30 | | | 40/30 | 40 |
| 8.45 | | | | | |
| 9.15 | 37/30 | | | 37/30 | 37 |
| 9.45 | | | | | |
| 10.15 | 44/30 | | | 44/30 | 44 |
| 10.45 | | | | | |
| 11.15 | 87/30 | | | 87/30 | 87 |
| 11.45 | | | | | |
| 12.15 | 53/30 | | | 53/30 | 53 |
| 12.45 | | | | | |
| 13.15 | 57/30 | | | 57/30 | 57 |
| 13.45 | | | | | |
| 14.15 | 13/30 | | | 13/30 | 13 |
| 14.45 | | | | | |
| 15.15 | 40/30 | | | 40/30 | 40 |
| 15.45 | | | | | |
| 16.15 | 41/30 | | | 41/30 | 41 |
| 16.45 | | | | | |
| 17.15 | 37/30 | | | 37/30 | 37 |
| 17.45 | | | | | |
| 18.15 | 65/30 | | | 65/30 | 65 |
| 18.45 | | | | | |
| 19.15 | 68/30 | | | 68/30 | 68 |
| 19.45 | | | | | |
| 20.15 | 88/30 | | | 88/30 | 88 |
| 20.45 | | | | | |

N値～深度図