新宿区地盤資料

調査整理番号　022-044

所在地　東京都新宿区新宿一丁目３２－１３付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.80	0.80		埋土	暗灰褐	
	5.10	4.30		ローム	茶褐	3/30 4.80
	6.70	1.60		粘土混じりローム	暗茶褐	
	11.05	4.35		粘土	暗灰～灰褐～暗青灰	
	14.60	3.55		細砂	暗灰	
	15.70	1.10		シルト混じり細砂	暗灰	
	16.80	1.10		砂質シルト	暗灰	
	17.70	0.90		細砂	暗灰	
				粘土質シルト	暗灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1	2	3	6/32	5.6
2.15	2/15	2/11	1/6	5/32	4.7
3.15	1	1	2	4/30	4
4.15	1	2	1	4/30	4
5.15	2	4	3	9/30	9
6.15	1/31			1/31	1.0
7.15	1/22	1/11		2/33	1.8
8.15	1/18	1/12		2/30	2
9.15	1/14	1/9	1/7	3/30	3
10.15	3	2	3	8/30	8
11.15	6	8	9	23/30	23
12.15	11	12	13	36/30	36
13.15	5	6	7	18/30	18
14.15	11	12	13	36/30	36
15.15	5	6	8	19/30	19
16.15	9	11	12	32/30	32
17.15	13	13	24/9	50/29	51.7
18.15	3	4	4	11/30	11
19.15	3	4	4	11/30	11
20.15	6	14	16	36/30	36
21.15				15/	

N値～深度図




21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
23.50 5.80
24.50 1.00
27.00 2.50
29.05 2.05
29.50 0.45
30.30 0.80
粘土質シルト
細砂
砂礫
シルト混じり細砂
硬質シルト
細砂
暗灰
暗灰
暗灰
暗青灰
暗灰
暗灰
6 14 16 /30
20.45
21.15
4 5 6 15/30
21.45
22.15
4 5 7 16/30
22.45
23.15
4 6 10 20/30
23.45
24.15
12 13 15 40/30
24.45
25.15
50/7 50/7
25.22
26.15
50/5 50/5
26.20
27.15
30 20/5 50/15
27.30
28.15
31 34 65/20
28.35
29.15
16 34 50/20
29.35
30.15
28 22/5 50/15
30.30
36
15
16
20
40
214
300
100
97.5
75
100