新宿区地盤資料

調査整理番号　022-050

所在地　東京都新宿区新宿一丁目２３－１付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.60	0.60		瓦礫	褐灰	4/8 3.50
1	1.15	0.55		瓦礫混りローム	暗茶褐	
2	2.80	1.65		ローム	茶褐	
3	3.75	0.95		粘土質ローム	茶褐	
4	4.60	0.85		粘土質ローム	暗茶褐	
5	5.15	0.55		粘土	暗褐	
	5.33	0.20		粘土混り浮石	暗灰	
6	6.20	0.85		粘土	暗灰	
	6.50	0.30		粘土	暗黄緑灰	
7				粘土	暗青緑灰	
8	8.15	1.65				
	8.60	0.45		粘土	黄褐灰	
9	9.50	0.90		砂質粘土	暗褐灰	
10				砂質粘土	暗青緑	
11	11.35	1.85				
12	12.60	1.25		砂質粘土	暗灰	
13	13.50	0.90		粘土質細砂	暗灰	
14				砂混り粘土	暗灰	
15	15.70	2.20				
16				粘土質シルト	暗灰	
17						
18	18.60	2.90				
19				シルト質粘土	暗灰	
20	20.75	2.15				
21				粘土	暗灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.00	1/11	1/9	2	4/30	4
1.30					
2.00	1	1/8	2/12	4/30	4
2.30					
3.00	1	1/8	2/13	4/31	3.9
3.31					
4.00	4	5	6	15/30	15
4.30					
5.00	1/15	1/15		2/30	2
5.30					
6.00	1/30			1/30	1
6.30					
7.00	3	4	5	12/30	12
7.30					
8.00	3	2	2	7/30	7
8.30					
9.00	2	5	6	13/30	13
9.30					
10.00	3	5	6	14/30	14
10.30					
11.00	4	5	6	15/30	15
11.30					
12.00	2	2	2	6/30	6
12.30					
13.00	4	6	6	16/30	16
13.30					
14.00	3	4	5	12/30	12
14.30					
15.00	3	3	4	10/30	10
15.30					
16.00	7	10	11	28/30	28
16.30					
17.00	6	6	7	19/30	19
17.30					
18.00	7	8	8	23/30	23
18.30					
19.00	3	3	4	10/30	10
19.30					
20.00	3	3	3	9/30	9
20.30					
21.00	5	6	7	18/30	18

N値～深度図




20.75 2.15
21.50 0.75
粘土
暗灰
24.70 3.20
粘土
茶褐灰
25.50 0.80
細砂
暗灰
26.85 1.35
砂礫
暗灰
27.70 0.85
土丹
暗青灰
28.45 0.75
粘土
暗茶褐
30.15 1.70
細砂
暗青灰
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00
23.30
24.00
24.30
25.00
25.17
26.00
26.19
27.00
27.23
28.00
28.17
29.00
29.13
30.00
30.15
5 6 7 18/30 18
4 4 6 14/30 14
3 4 5 12/30 12
3 3 4 10/30 10
25 25/7 50/17 88.2
24 26/9 50/19 78.9
13 23 14/3 50/23 65.2
19 31/7 50/17 88.2
31 19/3 50/13 115
24 26/5 50/15 100