新宿区地盤資料

調査整理番号　022-062

所在地　東京都新宿区新宿一丁目１２－２０付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




シルト
暗青灰色
腐植土
暗褐色
礫混じり中砂
暗青灰色
砂礫
暗青灰色
細砂
暗青緑色
24.10
6.40
24.70
0.60
25.30
0.60
27.60
2.30
30.23
2.63
20.45
21.15
21.45
22.15
22.45
23.15
23.45
24.15
24.45
25.15
25.25
26.15
26.24
27.15
27.26
28.15
28.31
29.15
29.28
30.15
30.23
3 4 6 / 30
3 5 7 15 / 30
4 4 5 13 / 30
4 6 7 17 / 30
5 6 11 22 / 30
50 50 / 10
50 / 9 50 / 9
40 10 / 1 50 / 11
18 32 / 6 50 / 16
33 17 / 3 50 / 13
50 / 8 50 / 8
13
15
13
17
22
150
167
136
93.8
115
188