新宿区地盤資料

調査整理番号　022-079

所在地　東京都新宿区新宿一丁目１８－４付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.60	0.60		表土	暗茶褐	
	4.30	3.70		ローム	茶褐	4.00
	5.90	1.60		粘土質ローム	茶灰	
	8.20	2.30		粘土	暗褐	
	9.80	1.60		粘土	淡青灰	
	11.50	1.70		粘土	淡灰	
	12.70	1.20		細砂	暗青灰	
	14.00	1.30		細砂	暗緑灰	
	17.80	3.80		細砂	暗青灰	
					淡青灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1	2	2	5/30	5
2.15	1/12	1	1/9	3/31	2.9
3.15	1	2	2	5/30	5
4.15	1/12	1	2	4/32	3.8
5.15	1	1	1	3/30	3
6.15	1	2/15	2/5	5/30	5
7.15	1	2	2	5/30	5
8.15	2	2	3	7/30	7
9.15	3	3	4	10/30	10
10.15	1	1	2	4/30	4
11.15	1/16	1/15	1	3/41	2.2
12.15	5	7	8	20/30	20
13.15	6	7	9	22/30	22
14.15	6	10	10	26/30	26
15.15	6	8	10	24/30	24
16.15	8	9	10	27/30	27
17.15	7	8	11	26/30	26
18.15	6	7	7	20/30	20
19.15	6	8	10	24/30	24
20.15	6	7	8	21/30	21
21.15				22/	

N値～深度図




21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
24.70
6.90
29.10
4.40
30.33
1.23
シルト
淡青灰
砂礫
暗青灰
細砂
暗緑灰
20.45
21.15
21.45
22.15
22.45
23.15
23.45
24.15
24.45
25.15
25.26
26.15
26.31
27.15
27.29
28.15
28.25
29.15
29.37
30.15
30.33
6 7 8 / 30 21
6 7 9 22 / 30 22
6 7 8 21 / 30 21
8 10 12 30 / 30 30
9 10 13 32 / 30 32
47 3 / 1 50 / 11 136
30 20 / 6 50 / 16 93.8
36 14 / 4 50 / 14 107
50 50 / 10 150
18 27 5 / 2 50 / 22 68.2
23 27 / 8 50 / 18 83.3