新宿区地盤資料

調査整理番号　022-125

所在地　東京都新宿区新宿一丁目１１付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。



深度	層厚	土質区分	色調
0.45	0.45	コンクリート	
3.50	3.05	空洞	
3.90	0.40	コンクリート	
4.65	0.75	空洞	
5.00	0.35	コンクリート	
6.70	1.70	シルト	暗灰
10.30	3.60	粘土	暗乳灰～暗青灰
11.70	1.40	砂混り粘土	暗青灰
12.80	1.10	シルト混り細砂	暗青灰
13.70	0.90	砂混りシルト	暗青灰
14.40	0.70	シルト混り細砂	暗青灰
16.80	2.40	砂混りシルト	暗青灰
		硬質シルト	暗青灰

孔内水位／測定月日：4/25 3.40

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
5.15	2	1	2	5/30	5
6.15	2	2	2	6/30	6
7.15	1/20	1		2/30	2
8.15	2	1	2	5/30	5
9.15	3	1	3	7/30	7
10.15	4	4	6	14/30	14
11.15	3	3	4	10/30	10
12.15	3	4	5	12/30	12
13.15	3	2	2	7/30	7
14.15	6	7	6	19/30	19
15.15	2	2	2	6/30	6
16.15	2	2	2	6/30	6
17.15	5	6	7	18/30	18
18.15	4	4	5	13/30	13
19.15	3	3	3	9/30	9
20.15	3	2	3	8/30	8
21.15				9/	

N値～深度図


21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
22.85
6.05
28.30
5.45
29.30
1.00
30.34
1.04
砂礫
砂混り固結シルト
細砂
暗青灰
暗青灰
暗青灰
～
暗茶褐
3 2 3 / 30
20.45
21.15
9 / 30
3 2 4
21.45
22.15
14 / 30
4 5 5
22.45
23.15
7 / 1
60 / 21
23 30
23.36
24.15
60 / 9
60 / 9
24.24
25.15
23 / 7
60 / 17
37
25.32
26.15
3 / 1
60 / 21
27 30
26.36
27.15
60 / 10
60
27.25
28.15
60 / 7
60 / 7
28.22
29.15
30 / 6
60 / 26
12 18
29.41
30.15
43 / 9
60 / 19
17
30.34
8
9
14
85.7
200
106
85.7
180
257
69.2
94.7