## 新宿区地盤資料

調査整理番号 023-028

所在地 東京都新宿区新宿二丁目 1 - 1付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

位置情報については、おおよる									その位置を示したものとなります。						
標	深	層	柱	土	色	孔内						標準貫入試験			
				質		水位	深	1 回 り	0 cm の打	ご撃数	打擊回数	Ν			
			状	X		/			10		回数/		N値~深度図		
			_			測 定 月 日		≀ 10	ł	≀	貫入				
尺	度	厚	図 //	分	調	日	度	10	20	30	量	値	0 10 20 30 40 50 60		
				埋土	暗茶褐										
E 1				<b>∤</b> 重工	唱水构		1.15	1 / 17	1 / 15		2 / 32	1.9			
Ē.	1.60	1.60	44444			2.30	1.47		13			1.3	1\		
2			44444 444444 444444				2.15	1 / 13	1	1 / 8	3 / 31	2.9	9 7		
2 3			******	腐植土	黒褐		3.15	1	1 /		2				
	3.60	2.00	******				3.50	/ 20	15		/ 35	1.7	7 <b>/</b>		
4 5							4.00		自沈		0 / 36	١.	<del>                                     </del>		
Ē							4.36 5.00								
5					****				自沈		0 / 45		•		
E 6				粘土	黄褐灰		5.45 6.00				0				
							6.40		自沈		40	•	<b>\</b>         <u> </u>		
7							7.15		1 / 14		2 /				
	7.50	3.90					7.45	16	14		30	2			
8							8.15	1 / 11	1	1	3 / 31	2.9	g <b>•</b>		
E 9				凝灰質粘土	暗緑灰		8.46								
8 8 9	10.10	2.60					9.15	1	1	1	3 / 30	3			
10			,				10.15				8				
F							10.45	2	3	3	30	8			
E 11							11.15	5	5	6	16 / 30	16			
Ē,			:::/// ::////				11.45								
11							12.15	7	15	13	35 / 30	35			
				シルト質細砂	暗灰		13.15				15				
							13.45	6	5	4	30	15			
E 14			::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;				14.15		,		9 /				
							14.45	2	3	4	30	9			
E 15							15.15 15.45	3	4	5	12 / 30	12			
16	15.80	5.70	////				16.15			12	50				
	16.70	0.90		細砂	暗灰		16.41	19	19	6	/ 26	57.7	,		
17						1	17.15			_	15				
E							17.45	4	6	5	30	15			
18							18.15	4	4	4	12 / 30	12			
19				T小原行 > . リ 「	p.±.+		18.45						2		
Ē.				砂質シルト	暗灰		19.15 19.45	4	5	4	13 / 30	13	3   1		
20							20.15				12				
13 14 15 16 17 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19							20.45	4	4	4	30	12			
21							21.15				12				

