新宿区地盤資料

調査整理番号　024-083

所在地　東京都新宿区新宿三丁目１８－５付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




20.50
0.40
シルト質粘土
暗青灰
21
21.20
0.70
砂混じりシルト質粘土
青緑灰
21.60
0.40
砂質シルト
黄灰褐
22
22.50
0.90
シルト質細砂
暗黄灰褐
23
23.70
1.20
細砂
茶灰褐
24
25
25.80
2.10
砂礫
暗灰褐
26
27
27.40
1.60
礫混じり細砂
暗灰褐
28
28.45
1.05
砂礫
暗灰褐
29
29.60
1.15
シルト質細砂
暗灰褐
30
30.30
0.70
礫混じり細砂
暗灰褐
20.30
21.00
5
10
24
39 / 30
21.30
22.00
13
18
19 / 8
50 / 28
53.6
22.28
23.00
19
26
5 / 2
50 / 22
68.2
23.22
24.00
33
17 / 4
50 / 14
107
24.14
25.00
24
17
9 / 6
50 / 26
57.7
25.26
26.00
16
14
14
44 / 30
44
26.30
27.00
12
14
14
40 / 30
40
27.30
28.00
17
15
18 / 9
50 / 29
51.7
28.29
29.00
10
11
13
34 / 30
34
29.30
30.00
18
14
18
50 / 30
50
30.30