新宿区地盤資料

調査整理番号　026-023

所在地　東京都新宿区新宿五丁目１１付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




21
22
23
24
25
26
27
21.15
1.15
21.95
0.80
27.30
5.35
砂質シルト
砂礫
粘土混じり砂礫
暗灰
淡緑灰
暗灰
緑青灰
暗褐灰
20.45
21.15
21.38
22.15
22.28
23.15
23.23
24.15
24.25
25.15
25.22
26.15
26.24
27.15
27.30
8
8
9
30
16
21
13
3
50
23
30
20
3
50
13
50
8
50
8
50
10
50
50
7
50
7
50
9
50
9
31
19
5
50
15
25
65.2
115
188
150
214
167
100