
新宿区地盤資料

調査整理番号 029-039

所在地 東京都新宿区歌舞伎町一丁目9-3付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。



E	1		0,50,50	砂礫	^{□□ボバ} 黒黄灰		20.37	23	21	2	22	68.2		029-0	39(オC	' -025)	(2/2) =
21	!		0.000				21.15 21.34	25	25 / 9		50 / 19	78.9				\rightarrow	
22	2		0.0.0				22.15 22.33	26	24 / 8		50 / 18	83.3				_	
23	23.34	5.94	0.0.0	沙礫			23.15	28	22 / 9		50 / 19	78.9					
							23.34										