## 新宿区地盤資料

調査整理番号 029-044

所在地 東京都新宿区歌舞伎町一丁目 1 8 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。																		
標	深	層	柱	土	色	孔内	標準貫入試験											
				質		水位	深	1 ع اع	0 cm の打	ご撃 数	打擊	N						
			状	EZ.		/ 測		0	10		打擊回数/貫				N値~	深度図		
				区		定月日		ł	ł	ł	/ 貫 入							
尺	度 0.15	厚 0.15	図	分 コンクリート	調	Ĥ	度	10	20	30	量	値	D 10	) ;	20 3	80 4	10 50	
E			00000 00000															
1			XXXXX				1.15	3 /			3 /		_					
E			XXXXX				1.45	30			30	3						
2			X		应证		2.15	6.8 / 30			6.8 / 30	6.8						
Ē			00000	ローム	暗褐 茶褐		2.45	30			30	0.0						
3			XXXXX				3.15	6 / 30			6 / 30	6	•					
E 4			XXXXX				3.45 4.15	4.8			4.8							
4							4.15	30			30	4.8	{					=
5	4.75	4.60				-	5.15	7			7,							
- 1	5.70	0.95		粘土	暗青灰		5.45	30			30	7						=
6				中砂	暗青灰		6.15				5.5		$\vdash \vdash$					
E	6.75	1.05					6.45	30			30	5.5						
E 7			0.0.0			7.45	7.15	/			41 /	41					•	
Ē							7.45	30			30	41						=
8			0.00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		8.15	50 / 30			50 / 30	50						
9				砂礫	暗青灰褐		8.45											
			0.0.0				9.15	72 / 30			72 / 30	72						
10			0000				10.15	83			83							
E	10.35			礫混じり粘土	青灰	=	10.45	30			30	83						=
E 11			0.00				11.15	52			52 /							
E			0.000				11.45	30			30	52						
12			0.000				12.15	/			44 /							
E			0.0.0				12.45	30			30	44					$  \ \  $	=
13			0.000				13.15	72 / 30			72 / 30	72					1	1
			0.000				13.45	400										=
= 14 =			0.000				14.15	30			100 / 30	100					<b>→</b>	
15			0.0.0				15.15				79							
E			0.000	砂礫	褐		15.45	30			30	79						=
16			0.000				16.15	79 /			79 /							
E			0000				16.45	30			30	79						
17			0.000				17.15	/			83							
E							17.45	30			30	83						
18			0.000				18.15	75 / 30			75 / 30	75						
							18.45					, 3						=
19							19.15	30			50 / 30	50						
E 201	20.10	9.40	0.000				19.45 20.00	50			50 / 10	150						
20		3.70				1	20.10	-				.50						1