新宿区地盤資料

調査整理番号　029-061

所在地　東京都新宿区歌舞伎町一丁目１３付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




20.40
1.70
21
22
23
24
24.26
3.86
砂礫
黄灰褐
/
茶灰褐
20.29
21.15
50
/
11
21.26
22.15
50
/
6
22.21
23.15
50
/
15
23.30
24.15
50
/
11
24.26
14
14
136
250
100
136