新宿区地盤資料

調査整理番号　029-079

所在地　東京都新宿区歌舞伎町一丁目６－３付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




21
22
23
24
24.30
4.80
砂礫
暗黄灰色
20.37
21.15
21.35
22.15
22.22
23.15
23.27
24.15
24.30
17
26
2
22
68.2
23
27
50 / 20
75
50 / 7
50 / 7
214
39
11 / 2
50 / 12
125
27
23 / 5
50 / 15
100