新宿区地盤資料

調査整理番号 031-007

所在地 東京都新宿区市谷田町一丁目 1 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

	深	層	柱	土	色	孔							標準貫入試験				
			状	質		内 水位 /	深	0	10cmご 打撃回 数 回 数 //		打擊回数人	N					
	度	厚	図	分	調	測定月日	度	≀ 10	≀ 20	30	貫入量	値	0 10 20 30 40 50				
1	1.50	1.50		盛土	暗灰		1.15	1 / 15	1 / 18		2 / 33	1.8					
2	2.60	1.10		ローム	褐灰		1.48										
3 4				火山灰質粘土	暗茶灰	4.50	3.15 3.45 4.15 4.47 5.15	1 / 16	1 / 16		1 / 30 2 / 32	1.9					
6	5.80 6.50			砂質シルト	暗灰		5.45 6.15 6.45	1 / 30	1		30 1 / 30						
7				ノルト質細砂 暗茶灰	暗茶灰		7.15	2	2	2	6 / 30 7 / 30	•					
0	8.70	2.20		無明むり	暗灰 哈茶灰		9.15 9.45 10.15 10.45 11.15	8	5	5	19 / 30 18 / 30	18					
3 4	11.60	2.90	are e	砂混じりシルト	暗青灰		11.45 12.15 12.45 13.15 13.45 14.15 14.5	3 3	2	3	10 / 30 8 / 30 10 / 30	10 8					
6	15.60 16.30	4.00		礫混じり細砂	暗灰	=	15.45 16.15	4	28	10 / 3	50 30	12					
7 8 9	19.50	3.20		課港じり細砂	暗灰		16.38 17.15 17.22 18.15 18.27 19.15	50 / 12 50 / 8		y	50 / 7 50 / 12 50 / 8	214	5				
00	. 30				暗青灰		20.15 20.26 21.10	50			50 / 11 50 /	136					

_							. 11 .		. 11	136		031-0	07(オE	3'-068)	(2/2)
F				礫混じり細砂	暗青灰	20.26								I	4
E 21			· · · · · ·			21.10	50		50 /	04.4					
F .	21.17	1.67				21.17	1 /		_/_	214				-	3
E															3