

所在地 東京都新宿区市谷田町二丁目2 2 付近

位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標準	深	層	柱	土	色	孔内水位／測定月日	標準貫入試験													
							深	10cmごとの打撃回数			打撃回数／貫入量	N	N値～深度図							
								0	10	20										
尺	度	厚	図	質 区 分	調		度	10	20	30		値	0	10	20	30	40	50	60	
1				盛土	黄褐 暗褐		1.15	1/15	1/7	2/8	4/30		4							
2							2.15	1/15	1/13	1	3/38		2.4							
3							3.15	1/15	1	1/7	3/32		2.8							
4							4.15	1/17	1/13		2/30		2							
5							5.15	2/8	2	1/12	5/30		5							
6							6.15				6/30		6							
7	6.80 7.00	6.80 0.20				コンクリート	灰		6.45	1	2	3	50/0		6					
									7.15	貫入不能										
									7.15											