


新宿区地盤資料

調査整理番号 040-009
所在地 東京都新宿区市谷加賀町二丁目5 - 6 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。



	深さ	地質	土質	色・状態	備考
20.60	0.65	粘土混じり中砂		暗青灰	
21.60	1.00	細砂		暗青灰	
23.15	1.55	細砂		暗灰	
24.85	1.70	砂礫		暗灰	
26.45	3.41	微粒砂		暗灰	