## 新宿区地盤資料

調査整理番号 040-011

所在地 東京都新宿区市谷加賀町二丁目 3 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

į	深	層	柱	±	色	孔							標準貫入試験
				質		内水位	深	1 ح	0 cm 3 の打り	撃	打擊回:	N	
			状	я.		位 /		 0	10	数 20	<b>靣数</b>		N. 6. 次序项
				X		測定			≀ ≀	20	/ 貫		N値~深度図
	度	厚	図	分	調	定月日	度	10	20	30	量	値	0 10 20 30 40 50
Ī			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	<u></u>	暗褐灰								
1	1.05	1.05	XXXXX		78197		1.15	5.3			5.3		
			00000 0000				1.45	30			30	5.3	3 7
2							2.15	4 /			4		
			XXXXX				2.45	30			30	4	4 •
3			XXXXX	ローム	褐		3.15	2.7			2.7		
			XXXX 88888			3.80	3.45	30			30	2.7	7
4							4.15				6.4		
	4.90	3.85	88888				4.45	30			30	6.4	4
5				粘土質ローム	暗褐		5.15	30			6 / 30	F	6
	5.95	1.05	XXXX	MIRT A	#배쿠리		5.45						
6		0.50		浮石混じり粘土	褐灰		6.15	30			1.9 / 30	1.9	9 🗸
7	6.85	0.40		シルト混じり粘土	乳褐灰	-	7.15				4		
	7.50	0.65		粘土	暗灰	-	7.45	30			30	4	4 4
8							8.15	9,			9		
				粘土	青灰		8.45	30			30	9	9
9							9.15				8.7		
ŀ	9.55	2.05	<u> </u>				9.45	30			30	8.7	7
10							10.15	8.4 / 30			8.4 / 30	8.4	4
				粘土混じり微細砂	淡褐灰		10.45					0.4	
11	12.00			•			11.15	30			9 / 30	,	9
12		2.45	./ <u>/</u>				11.45				15.5		
	12.00			砂質粘土	暗青灰		12.15 12.45	30			/	15.5	.5
	13.05						13.15	17.4			17,4		
							13.45	30	$\vdash$		30	17.4	.4   •
14				細砂	暗灰		14.15				18.4		
	14.85	1.80	:::::::				14.45	30	$\vdash$		30	18.4	
15			* * * * * * * * * * * * * *				15.15	8 / 30			8 / 30		
			* * * * * * * * * * * *				15.45						
16			* * * * * * * * * * * * * * * * * * *				16.15	30			14 / 30	14	14
17			****	粘土混じり腐植土	暗茶褐		16.45				21		
13 - 14 15 16 17 18 19 20 21			* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	T			17.15	30			30	21	21 21
			* * * * * * * * * * * *				18.15	31			31		
			* * * * * * * * * * * * * * * * * * *			18.45	30	$\vdash$		30	31	31	
19	18.90	4.05		細砂	暗青緑	1	19.15	/			29		
	19.70	0.80		同山 N.グ	旧月綵		19.45	30	$\mid \mid \mid$		30	29	29
20							20.15	15 / 30			15 / 30	15	15
			<b>/</b> ::::				20.45						
(1)		I	l:::://	粘土質微細砂	暗青灰	I	21.15	17.4		ا	17.4		

