新宿区地盤資料

調査整理番号　046-004

所在地　東京都新宿区市谷八幡町１６付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.40	0.40		埋土	暗褐色	
	2.80	2.40		ローム	茶褐色	2/16 3.15
	4.90	2.10		粘土質ローム	黄茶褐	
	6.30	1.40		粘土	乳褐	
	7.40	1.10		粘土	乳黄白	
	8.00	0.60		砂質粘土	乳黄褐	
	8.70	0.70		砂質粘土	暗乳灰	
	9.70	1.00		砂質粘土	乳黄白	
	10.55	0.85		細砂	黄灰褐	
	11.30	0.75		砂質粘土	乳黄灰色	
	12.70	1.40		粘土質細砂	暗黄灰	
	14.00	1.30		細砂	黄灰褐	
	15.40	1.40		粘土質微粒砂	黄灰褐	
	17.10	1.70		細砂	暗黄灰	
	19.10	2.00		細砂	黄灰褐	
	19.90	0.80		細砂	暗青緑	
	20.70	0.80		細砂	黄灰褐	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1	2	2	5/30	5
2.15	2	2	2	6/30	6
3.15	2	2	2	6/30	6
4.15	2	5	2	9/30	9
5.15	2	2	3	7/30	7
6.15	2	2	3	7/30	7
7.15	2	3	2	7/30	7
8.15	2	2	2	6/30	6
9.15	3	3	4	10/30	10
10.15	14	16	22	52/30	52
11.15	5	6	7	18/30	18
12.15	7	9	11	27/30	27
13.15	10	11	14	35/30	35
14.15	5	6	6	17/30	17
15.15	6	7	7	20/30	20
16.15	9	10	11	30/30	30
17.15	10	14	18	42/30	42
18.15	12	16	26	54/30	54
19.15	37	13/3		50/13	115
20.15	24	26		50/20	75
21.15		25/		50/	




細砂
黄灰褐
20.70
0.80
細砂
暗褐
22.15
1.45
細砂
暗灰
23.40
1.25
砂質シルト
暗青灰
25.10
1.70
腐蝕土混じりシルト質粘土
暗褐
26.00
0.90
粘土
青白
27.30
1.30
砂礫
暗灰
29.50
2.20
細砂
暗青灰
33.10
3.60
20.35
21.15
21.33
22.15
22.35
23.15
23.45
24.15
24.45
25.15
25.45
26.15
26.45
27.15
27.45
28.15
28.30
29.15
29.32
30.15
30.35
31.15
31.30
32.15
32.27
33.15
33.25
24 26 20 75
25 25/8 50/18 83.3
21 29 50/20 75
20 16 10 46/30 46
4 4 5 13/30 13
4 5 5 14/30 14
3 4 6 13/30 13
4 5 5 14/30 14
30 20/5 50/15 100
22 28/7 50/17 88.2
24 26 50/20 75
33 17/5 50/15 100
40 10/2 50/12 125
50 50/10 150