## 新宿区地盤資料

調査整理番号 049-016

所在地 東京都新宿区神楽坂三丁目 6 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標	深	層	柱	土	色	孔	標準貫入試験						
			状	質		孔内水位/	深		0 cm の打		打擊回数人	Ν	
				X		測定月日		0	10 ≀	20	数/貫		N値~深度図
尺	度	厚	図	分	調	月日	度	10	20	30	貫入量	値	0 10 20 30 40 50 60
1				埋土	黒褐		1.15	14	1 / 6	2 / 13	5 / 33	4.5	5
3 3 4	2.30	2.30	W ()		黄褐灰	3 3	2.47	2	3	<i>j</i> 12	32	7.5	
	5.48						3.15	3 / 11	2 / 8	3 / 13	8 / 32		5 1
							4.15	2	2 / 12	2 / 12	6 / 34	5.3	3
		3.18	00000				5.15	2 / 11	2 / 9	3 / 13	7 / 33	6.4	