新宿区地盤資料

調査整理番号　050-011

所在地　東京都新宿区神楽坂四丁目３付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.40	0.40		埋土	暗茶褐	
1	2.30	1.90		埋土（ローム）	茶褐	
	2.80	0.50		ローム	黄褐	
3	3.75	0.95		粘土質ローム	暗茶褐	
4	4.10	0.35		粘土質細砂	暗黄褐	
	5.15	1.05		砂礫	暗黄褐	12/6 5.76
	5.75	0.60		粘土質細砂	暗黄褐灰	
6	6.10	0.35		粘土混じり細砂	黄褐灰	
7	7.20	1.10		粘土質微細砂	黄灰	
8	10.35	3.15		細砂	黄褐灰／褐灰	
11	11.80	1.45		微細砂	褐灰	
13	14.00	2.20		シルト質微細砂	黄褐灰～暗褐灰	
14	14.75	0.75		シルト	暗灰	
15	15.90	1.15		硬質粘土	淡緑灰	
18	18.80	2.90		砂礫	暗灰～灰～淡緑灰	
19	19.70	0.90		礫混じり細中砂	暗灰	
21				微細砂	暗緑灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/11	1	1/9	3/30	3
1.45					
2.15	1/15	1/8	2/12	4/35	3.4
2.50					
3.15	1/13	1/11	1	3/34	2.6
3.49					
4.15	6	9	10	25/30	25
4.45					
5.15	4/11	3/9	4	11/30	11
5.45					
6.15	3	3	4/11	10/31	9.7
6.46					
7.15	3	4/11	4	11/31	10.6
7.46					
8.15	3/11	3/9	5/11	11/31	10.6
8.46					
9.15	4	4	5/12	13/32	12.2
9.47					
10.15	5	6	7	18/30	18
10.45					
11.15	9	10	11	30/30	30
11.45					
12.15	7	10	13	30/30	30
12.45					
13.15	6/11	6/9	7	19/30	19
13.45					
14.15	1/8	2/13	2	5/31	4.8
14.46					
15.15	4	5	7	16/30	16
15.45					
16.15	50/4			50/4	375
16.19					
17.15	50/6			50/6	250
17.21					
18.15	45	5/1		50/11	136
18.26					
19.15	18	18	14/6	50/26	57.7
19.41					
20.15	14	22	14/5	50/25	60
20.40					
21.15			6/	50/	

N値～深度図




21
21.36
1.66
微細砂
暗緑灰
20.40
21.15
21.36
14
20
22
24
5
6
/
1
25
50
/
21
60
71.4