新宿区地盤資料

調査整理番号 070-056

所在地 東京都新宿区矢来町112-5付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

			位置情	報について	には、る	おおよ	そ(の位置を示したものとなります。								
標	深	層	柱	土	色	孔内	標準貫入試験									
				質		内 水 位	深	1 と 回	10cmご との打撃 回 数		打擊	N				
			状	区		/		0		20	打擊回数/貫		N 値~深度図			
						測 定 月 日		ł	ì		貫入量					
尺	度	厚	図	分	調	日	度	10	20	30	量	値	0 10 20 30 40 50 60			
	0.55	0.55	00000	盛土	茶褐	-	0.50	4 / 30			4 / 30		4 9			
- 1							0.80	١.								
			XXXXX XXXXX				1.50	30			4 / 30	4	4			
- 2							2.15	4 / 30			4 / 30	4	4 1			
- 3							2.45 3.15	5			5					
							3.45	5 / 30		+	30	5	s • <u>=</u>			
- 4							4.15	5 /			5 /					
			IN WXXX				4.45	30			30	5	¶ /			
- 4 - 5				粘土質ローム	茶褐		5.15	2 / 30			2 / 30	2				
				粘土質ローム			5.45					4				
- 6							6.15	3 / 30			3 / 30	3	3 1			
							6.45 7.15	4			4					
							7.45	4 / 30			/ 30	4	4 † <u> </u>			
- 8							8.15	4			4					
-							8.45	30		+	30	4				
- 9							9.15	/			41 / 30	41				
7 8 9	9.90	9.35					9.45	30				4				
- 10 -			1	細砂	黄褐		10.15	30			31 / 30	31				
	10.70	0.80	0.0.0			-	11.15				50					
- 11 - - 12			0.000	砂礫	黄褐		11.44	29			/ 29	51.7				
- 12			0.0.0		3214		12.15	/			23 / 30					
	12.60	1.90	0.0.0			-	12.45	30			30	23				
- 13				砂質粘土	褐灰	13.85	13.15	30			17 / 30	17				
- 1/1	13.80	1.20					13.45									
13 14 15 16 17 18 19 20 21							14.15 14.45	30			20 / 30	20				
- 15				粘土	褐灰		15.15				48 / 30					
-				mi I	14/3		15.45	30				48				
16							16.15 16.25	50			50 / 10	150				
	16.55	2.75									F^					
- 17							17.15 17.39	24		\perp	24	62.5				
- 18							18.15				50					
							18.39	24		+	24	62.5				
19							19.15	50			50	71.4				
				細砂	黄褐灰		19.36	21		+		71.4				
- 20							20.15	20			50 / 20	75				
							20.35									
- 21			l				21.15	50			50 /	l				

_			1	i	i							i	070-	056(オ	B-200)	(2/2)
							20.35	50		50	75					
21							21.15 21.35	20		/ 20	75				_	,
E 22	2			1												
	22.35	5.80		1		-										