## 新宿区地盤資料

調査整理番号 077-022

所在地 東京都新宿区新小川町 3 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

	位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。												7.C 007 C 13 7 S 7 S
標	深	層	柱	土 色 孔						標準貫入試験			
				質		内水点	深	1 ك	0 cm の打	撃	打擊	N	
			状			位 /		<u></u> 0	10	数 20	打擊回数,		N. 后
				X		測定		≀	≀	20	貴		N値~深度図
尺	度	厚	図	分	調	定月日	度	10	20	30	量	値	40 00 00 00
													0 10 20 30 40 50 60 
Ē				/ 埋土	暗褐灰								
F 1							1.15	/			1 /		
Ē	1.60	1.6	<b>/</b> /	_	黒褐灰		1.53	38			38	0.8	1\
= 2 =				— 粘土	暗青灰	2.80	2.15	1	1	1	3 / 30		
Ē	2.50	0.9		<u> </u>		2.00	2.45	Ė			30	ľ	
2 3						_	3.15	1	2 / 15	1 / 7	4 / 32	,	
<u> </u>					暗褐灰 電黄緑灰		3.47	<u> </u>	15	,	32	3.4	]/
<u> </u>					暗更禄火 ∼ 暗青灰		4.15	0,	1 /		1 /		
Ē			111111111111111111111111111111111111111				4.60	15	30		45	0.	
	5.25	2.7	5				5.15		8	44	20 / 30	_	
				出 ○ ○ ○ と と と に に の の の の の の の の の の の の の	暗青灰		5.45	1_	8	- 11	30	21	
<u> </u>			0.00	○ 粘土混じり砂礫	黄褐灰		6.15				40 /		
	6.50	1.2	5 7 0				6.45	11	14	15	30	41	
6 7			:::;	・ 粘土混じり細砂	褐灰		7.15				14		
	7.50	1.0	0,0	・ 松土混じり砂礫	褐灰	1	7.45	7	4	3	30	1.	
		J.3	<u>                                     </u>	·		1	8.15	1.	40	20 / 5	50 /	_	
Ē							8.40		18	5	25	61	
E 9			· · · · ·	:			9.15	50 / 7			50 / 7	214	
Ē				· · · 細砂 · · ·	暗褐灰		9.22	50			50		
10				:]			10.15 10.20	5			5 5	300	
	1	2.9	5				10.20						
E 11						]	11.15	20	24	6 / 1	50 /	71.4	
E				:			11.36	20	24	-		1,1.4	
12			:::::	. 細砂	黄褐灰		12.15	40	10 / 2		50 / 12	12	
Ē							12.27						
E 13	13.00	2.2		<u>:                                    </u>		-	13.15	,,,	27		50 / 20		
Ē			: · · · :	:			13.35	23	27			7:	
E 14			::::	:]			14.15	0.5	25 / 9		50 / 19	70	
Ė			::::				14.34	25	9		19	/8.9	
E 15				:]			15.15		26 / 9		50	78.9	
Ē			:::::	細砂	暗緑灰		15.34	24	9		19	78.9	
E 16				· •	<b>旧部/火</b>		16.15				50 / 20		
Ē							16.35	27	23		20	7:	f     <del> </del>
E 17							17.15		26 / 9		50	78.9	
Ē				:			17.13		9		19	78.9	
Ē 18				:]			18.15		26		50	83.:	
Ē	18.33	5.3	3	<u> </u>		-	18.33	24	8		18	83.:	₃
				1									