新宿区地盤資料

調査整理番号　079-033

所在地　東京都新宿区市谷薬王寺町７４付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調
	0.40	0.40		コンクリート及埋土	
1	2.05	1.65		ローム	
2	3.85	1.80		ローム混じり凝灰質粘土	暗褐
4	8.38	4.53		砂質粘土	乳黄灰
9	9.50	1.12		細砂	暗褐
10	10.60	1.10		礫混じり砂	暗黄灰
11	13.05	2.45		細砂	暗黄灰
13	13.80	0.75		中砂・粘土の互層	暗灰褐
14	16.60	2.80		粘土混じり砂	
17	20.90	4.30		凝結粘土混じり砂	暗青灰
21	21.13	0.23		砂礫	暗褐

孔内水位／測定月日：4.10

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/11	1/11	2	4/32	3.8
1.47					
2.15	1/11	2/13	1/11	4/35	3.4
2.50					
3.15	1/12	1/9	1/12	3/33	2.7
3.48					
4.15	1/25	1/14		2/39	1.5
4.54					
5.15	1/13	1/12	1/9	3/34	2.6
5.49					
6.15	1/12	1/8	2/15	4/35	3.4
6.50					
7.15	1	1	2	4/30	4
7.45					
8.15	1/16	1/6	5/8	7/30	7
8.45					
9.15	3	5	7	15/30	15
9.45					
10.15	8	12	11	31/30	31
10.45					
11.15	3/11	3	5/9	11/30	11
11.45					
12.15	5	6	7	18/30	18
12.45					
13.15	5	3/13	5/7	13/30	13
13.45					
14.15	6	8	8	22/30	22
14.45					
15.15	5	6	9	20/30	20
15.45					
16.15	7	8	10	25/30	25
16.45					
17.15	13	27	10/2	50/22	68.2
17.37					
18.15	15	16	19/5	50/25	60
18.40					
19.15	17	25	8/2	50/22	68.2
19.37					
20.15	14	26	10/3	50/23	65.2
20.38					
21.00	32	18/3		50/13	115
21.13					

N値～深度図




21
20.90
21.13
4.30
0.23
砂礫
暗褐
20.38
21.00
21.13
14
32
26
18
/
3
3
23
50
/
13
65.2
115