新宿区地盤資料

調査整理番号　079-040

所在地　東京都新宿区市谷薬王寺町７０－３付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.80	0.80		盛土	黒褐	
1	1.80	1.00		二次堆積ローム	茶褐	1.50 ▽
2	2.30	0.50		砂混り粘土	暗褐	
3	3.30	1.00		腐植土	黒灰	
	3.80	0.50		粘土質細砂	黄褐	
4	4.90	1.10		レキ混り粘土質細砂	黄褐	
5	6.00	1.10		粘土質細砂	黄褐	
6	7.80	1.80		粘土混り微細砂	黄褐	
8	8.60	0.80		砂質粘土	黄褐	
9	11.60	3.00		細砂	黄褐～暗青灰	
12	13.70	2.10		砂質シルト	暗青灰	
14	15.20	1.50		シルト混り細砂	暗青灰	
15	15.80	0.60		レキ混り細砂	暗青灰	
16	16.30	0.50		シルト	暗灰	
	16.70	0.40		細砂	暗灰	
17	17.70	1.00		レキ混り細砂	暗青灰	
18	20.00	2.30		砂レキ	暗青灰	
20						
21						

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/30			1/30	1
1.45					
2.15	1/45			1/45	0.7
2.60					
3.15	1/40			1/40	0.8
3.55					
4.15	1/16	1/14		2/30	2
4.45					
5.15	1/20	1/15		2/35	1.7
5.50					
6.15	3	3	3	9/30	9
6.45					
7.15	3	5	4	12/30	12
7.45					
8.15	2/14	3/11	2/5	7/30	7
8.45					
9.15	8	10	8	26/30	26
9.45					
10.15	4	7	7	18/30	18
10.45					
11.15	26	24/9		50/19	78.9
11.34					
12.15	3/12	3	3/8	9/30	9
12.45					
13.15	4	4	3	11/30	11
13.45					
14.15	16	24	10/6	50/26	57.7
14.41					
15.15	15	11	14	40/30	40
15.45					
16.15	2	6	20	28/30	28
16.45					
17.15	33	17/6		50/16	93.8
17.31					
18.15	50/5			50/5	300
18.20					
19.15	24	26/8		50/18	83.3
19.33					
20.15	11	14	25	50/30	50
20.45					
21.15			24/	51/	

N値～深度図




21
22
23
22.80
2.80
23.31
0.51
シルト混り細砂
レキ混り細砂
暗青灰
暗青灰
20.45
21.15
21.43
22.15
22.40
23.15
23.31
11
14
25
/
30
50
11
16
24
/
8
51
/
28
54.6
18
22
10
/
5
50
/
25
60
33
17
/
6
50
/
16
93.8