


新宿区地盤資料

調査整理番号 081-008

所在地 東京都新宿区市谷仲之町 4 - 2 7 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものととなります。



深度 (m)	土質	色	含水率 (%)	液性指数	塑性指数	天然含水率 (%)	干密度 (g/cm³)	孔隙率 (%)	压缩系数	压缩模量 (MPa)	渗透系数 (cm/s)
20.36	微細砂	暗灰	16	29	1	21	71.4				
21.15					11						
21.45			3	4	4	30	11				
22.15					12	50					
22.39			12	26	4	24	62.5				
23.15	粘土混り細砂	褐灰			20						
23.45			4	7	9	30	20				
24.15					41						
24.45	中砂	暗青灰	18	8	15	30	41				
25.15					50						
25.45			12	17	21	30	50				
26.15	砂質シルト	暗灰 暗青灰			4						
26.45			1	1	2	30	4				
27.15	シルト混り中砂	暗青灰			25	50					
27.43			8	17	8	28	53.6				
28.05			50		50		300				
28.10			5		5						
29.05					2	50					
29.26			23	25	1	21	71.4				
30.15				21		50					
30.32			29	7		17	88.2				
31.15	細砂	暗青灰			25	50					
31.32			25	7		17	88.2				
32.15				27		50					
32.30			23	5		15	100				