新宿区地盤資料

調査整理番号　081-018

所在地　東京都新宿区市谷仲之町２－１２付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




20.50 1.70
細砂
黄灰
22.70 2.20
硬質砂混りシルト
暗灰
23.60 0.90
硬質シルト
暗灰
25.35 1.75
砂礫
暗青灰
30.80 5.45
細砂
暗青灰
32.30 1.50
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
10 12 17 / 30
20.45
21.15
29 31/8 60/18
21.33
22.15
14 16 20 50/30
22.45
23.15
2 4 9 15/30
23.45
24.15
3 4 4 11/30
24.45
25.15
3 5 11 19/30
25.45
26.15
60 60/10
26.25
27.15
60/7 60/7
27.22
28.15
32 28/2 60/12
28.27
29.15
60 60/10
29.25
30.15
60/5 60/5
30.20
31.15
30 30/7 60/17
31.32
32.15
32 28/5 60/15
32.30
39
100
50
15
11
19
180
257
150
180
360
106
120