

新宿区地盤資料

調査整理番号 081-019

所在地 東京都新宿区市谷仲之町 3 - 3 2 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、およその位置を示したものとなります。

