新宿区地盤資料

調査整理番号 084-005

所在地 東京都新宿区榎町 3 3 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

į	深	層	柱	土	色	孔		標準貫入試験											
7			状	質区	* 77	内水位/測定月	深	اع 0 ~	0 10 20		/ 貫 入	N		N値∼深度図					
•	度	厚	2	分埋土	暗褐	B	度	10	20	30	里	値	0 1	0 2	20 3	30 4	40 5	0	
1	0.60	0.60	l //		HEITS		1.15	6 /			6								
	2.00	1.40		п-4	茶褐	2.30	1.45	30			30	6	/						
				粘土	乳黄褐	<u></u>	2.15	2 / 40			2 / 40	1.5							
3	3.10			粘土混じり細砂	黄茶褐		3.15	20 / 30			20 / 30	20							
4	4.30	1.20					4.15	8 / 30			8 / 30	8	1						
5	5 00	1.50					5.15	5 / 30			5 / 30	5							
6	5.80						6.15	14 / 30			14 / 30	14		A					
,			~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~				7.15	19 / 30			19 / 30	19		\rightarrow					
3	8 60	2.80	00000				8.15	14 / 30			14 / 30	14							
1	9.40			シルト質細砂	暗灰		9.15	36 / 30			36 / 30	36				N.			
7 8 8 8 9 9 9			0.		茶褐 " 灰		9.45	50 / 22			50 /	68.2						•	
							10.37	50 / 18			50 / 18	83.3						•	
							11.33	50			50 / 13	115						•	
3				砂礫			12.28 13.15	50 /			50								
1							13.30	50			15 50 /	100						•	
4							14.28	13			13 50	115						•	
,	15.25	5.85	<u> </u>			-	15.15 15.25	50			10	150						•	