新宿区地盤資料

<u>調査整理番号 084-011</u>

所在地 東京都新宿区榎町40-1付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

位息情報にプロでは、ののよその位直を示したものとなります。 													72 00 C & 7 & 7 & 7 & 7 & 7 & 7 & 7 & 7 & 7 &		
標	深	層	柱	±	色	孔内	孔 内 2 10 cmご 灯						標準貫入試験		
				質		内水位	深	1 と 回	ω₹]	ご撃数	打擊	Ν			
			状	N.		/		0	10		回数		N値~深度図		
				区		測定月日		1	1	ı	打擊回数/貫入量				
尺	度	厚	図	分	調	Ĥ	度	10	20	30	量	値	0 10 20 30 40 50 60		
E															
1				埋土			1.15	2			2 /				
E				主工			1.45	30			30	2	† <u> </u>		
2	2.30	2.30	//				2.15	2			2				
Ē	2.30	2.00	$\langle \langle $			1	2.50	35			35	1.7	11		
E 3				ローム			3.15	3 /			3 /		<u> </u>		
E	3.80	1.50	88888				3.45	30			30	3	1/		
							4.15	1 /			1 /				
E				凝灰質粘土			4.48	33			33	0.9	1\		
5							5.15	2 / 35			2 / 35	1.7			
Ē.	5.80	2.00	0.0.0				5.50					1.7			
6			0000	粘土混じり砂礫			6.15	31 / 30			31 / 30	31	•		
E 7	7.00	1.20	%;				6.45	12			12				
Ē '				砂質シルト			7.15	12 / 30			30	12			
E 8	7.70	0.70	(-:				8.15	44			44				
E				礫混じり細砂			8.45	/ 30			/ 30	44			
E 9	8.90	1.20					9.15	50			50 /				
E				砂質シルト 鎌港じり組砂 砂礫			9.26	11			11	136			
10			0000				10.15	50 / 9			50 / 9	167			
E							10.24								
11							11.15	50 / 13			50 / 13	115			
E				砂礫			11.28								
E 12							12.15	50 / 15			50 / 15	100			
Ē			0.000				12.30				50				
13							13.15 13.25	50			/ 10	150			
Ē	13.80	4.90	0.000				13.23								
13	14.35	0.55		細砂			14.15	50 / 20			50 / 20	75			
E							14.35								
		· · · ·	·	l	1		1	_	L	-	-				