## 新宿区地盤資料

調査整理番号 085-006

所在地 東京都新宿区東榎町10付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標	深	層柱土土色					孔    標準貫入試験									
			状	質 区 		内水位/測定月日	深	と回 0 ~	10 ≀	擊 数 20 ≀	打擊回数/貫入量	N	N 値 - 深度図			
尺	度	厚	図	分	調	H	度	10	20	30	量	値	直 D 10 20 30 40 50	60		
	0.90	0.90		埋土	暗茶褐色											
				ロームレキ混り細砂			1.15	7	2 / 12	2 / 11 2	5 / 30 4		5			
3			00000 0000 0000	ローム	黒暗茶褐色	11/27 4.60	2.49	1	1	14	34	3.	3.5			
E	3.70	2.80	88888				3.53	/ 15	14	9	/ 38	2.	2.4			
= 4			<sub>.</sub>	レキ混り細砂	黄褐色		4.15				30					
5	4.45	0.75		粘土混り砂レキ	茶黄褐色		4.45 5.15	5	10	15	37	3	30			
	5.60	1.15	<i>`</i> %;				5.45	13	13	11	30	3	37			
6							6.15	3 / 11	3	3 / 9	9 / 30		,			
Ē 7				シルト質粘土	暗青灰色		7.15				18					
E	7.70	2.10				4	7.45	7	6	5	30	1	18			
8	0.50	0.00		細砂	暗青灰色		8.15	13	16	23	52 / 30	5	52			
9	8.50	0.80		砂レキ	暗茶褐色		8.45 9.15	43	17 / 1		60	16				
							9.26		'		11	10				
	10.45	1.95	0.000				10.15	13	15	23	51 / 30	5	51			
	10.45	1.95	~o~o~				10.45	13	15	23	30	5	51			