## 新宿区地盤資料

調査整理番号 085-007

所在地 東京都新宿区東榎町 2 - 2 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標	深	層	柱	土	色	孔標準貫入試験						
尺	度	厚	状図	質 区 分	調	内水位/測定月日	深度	1 2 0 ~ 10	0 cmごの打撃 数 10 20 20 30	貫入	N 値	N値~深度図 0 10 20 30 40 50 60
1	1.60	1.60				1.80	1.15	3 / 33		3 / 33	2.7	
1 3 6 7 8				粘土	黄乳		2.15 2.49 3.15 3.46	1 / 34 2 / 31		1 / 34 2 / 31	0.9	
4	5.10	3.50	0.000				4.15 4.47 5.15	2 / 32 34 / 30		2 / 32 34 / 30	1.9	
6							6.15 6.39 7.15	50 / 24 50 / 27		50 / 24 50 / 27	62.5 55.6	
8	12.40			砂礫	黄褐	8.15 8.37 9.15 9.41 10.11 10.34 11.44 12.11		50 / 22		50 / 22 50		2
11								50 / 23		50 / 23	57.7 65.2	
		7.30					11.15 11.40 12.15	25 50		50 / 25 50 / 25	60	
							12.40					