

所在地 東京都新宿区早稲田町 7 7 - 1 6 付近

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位 / 測定月日	標準貫入試験					N 値	N 値 - 深度図	
							深 度	10 cm ごと の打撃回 数			打撃回 数 / 貫入量			
								0 ι 10	10 ι 20	20 ι 30				
1	1.50	1.50		埋土	暗褐灰	2.10	1.00			3 / 30	3			
2	2.50	1.00		粘土	黄褐灰		2.00	1 / 35			1 / 35		0.9	
3	3.60	1.10		砂混り粘土	黄褐灰		3.00	1 / 35			1 / 35		0.5	
4					黄褐灰	4.00				13 / 30	13			
5						4.30	4	4	5				47 / 30	47
6						5.00	16	15	16				50 / 19	78.9
7						6.00	23	9					50 / 21	71.4
8						7.00	13	31	1				50 / 17	88.2
9						8.00	23	7					50 / 4	375
10						9.00	50 / 4						50 / 0	
11	11.12	7.52				10.00	貫入不能							
						11.00	12 / 2							
						11.12	38						125	