## 新宿区地盤資料

調査整理番号 086-010

所在地 東京都新宿区早稲田町86-1付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

位息情報については、ののよその位直を示したものとなります。													
標	深	層	柱	土	色	孔 内	標準貫入試験					標準貫入試験	
				質		水位	深	       	の打	撃数	打擊	Ν	1
			状	_		』 / 測		0	10		打擊回数		N値~深度図
				☒		定月		1	ì	1			THE MAKE
尺	度	厚	図	分	調	日日	度	10	20	30	量	値	b 10 20 30 40 50 60
				埋土	灰褐								
1	0.70	0.70			黒								
E 1				ローム質粘土	黄茶褐		1.15	2 / 14	2 / 12	1 / 6	5 / 32	4.7	
Ē	1.90	1.00	$\frac{hhh}{hh}$	ローム貝和工	更水陶		1.47	14	12	-0	32	4.7	7
2				1 + 12 (2.7%)			2.15	5	8	12	25 /	25	
	2.90	1 00		レキ混り砂	灰黄褐		2.45	3	0	12	30	20	25
3	3.40		Y. / / .	和工質钞	赤褐		3.15				40		
3	0.40	0.00	0.0000000000000000000000000000000000000				3.45	6	10	24	30	40	40
= 4				砂レキ	黄褐 黄緑		4.15	19	23	8 / 2	50 / 22	68.2	
E			0.000		吳林		4.37	13	20			00.2	"]       <u> </u>
E 5	5.00	1.60	0,000	レキ混り砂	黄褐		5.15				47 /		47
6	5.50	0.50	0.00	17650	94 F6		5.45	8	13	26	30	47	47
6			0.0000000000000000000000000000000000000				6.15	50			50 / 10	150	
E							6.25						
E 7							7.15	44	6 / 1		50 / 11	136	36
E				砂儿士	黄褐 黄緑 緑灰 青緑		7.26				···	100	
E 8			0.000		緑灰 青緑		8.15		14 /		50 /		
E			0.				8.30	36	5		15	100	
E 9			0.000				9.15	50 / 3			50 / 3	500	
E			0.				9.18	Ť			Ť		50
E 10	9.80	4.30	0.0.0				10.15				50		
Ė l			<u> </u>				10.45	14	18	18	30	50	50
E 11			-: -: -:  -: -: -:				11.15			5	50		
E 11			  -:-:-				11.36	16	29	1	21	71.4	.4
12			-::.				10.45			5	50		
E				KIII cta Zda	±43.78		12.15	19	26	1	21	71.4	4
E 49				細~中砂	黄緑褐						50		
E			  -				13.15	1 21	29		50 / 20	75	75
Ē.J									35		50		
F 14			· . · . ·				14.15 14.34	15	35 / 9		19	78.9	.9
E									24		50		
13	15.32	5.52					15.15 15.32	26	24 / 7		17	88.2	.2
E							15.32						
				<u> </u>									