新宿区地盤資料

調査整理番号　086-024

所在地　東京都新宿区早稲田町７０－１付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日	標準貫入試験 深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
	0.70	0.70		埋土	暗褐色							
1							1.15	1/15	1/12	1/8	3/35	2.6
				粘土	暗黄褐灰色		1.50					
2	2.50	1.80					2.15	1/12	1	1/9	3/31	2.9
				粘土混じり砂レキ	褐灰色		2.46					
3	3.20	0.70					3.15	11	16	18	45/30	45
							3.45					
4							4.15	20	25	15/5	60/25	72
						1/9	4.40		27/6		60/16	
5						5.30	5.15	33				113
							5.31	60/9			60/9	
6							6.15					200
							6.24		21/3		60/13	
7				砂レキ	褐灰／暗青灰色		7.15	39				138
							7.28		31/9		60/19	
8							8.15	29				94.7
							8.34			10/2	60/22	
9							9.15	15	35			81.8
							9.37			23/8	60/28	
10							10.15	18	19			64.3
							10.43			7/4	60/24	
11	11.40	8.20					11.15	33	20			75
							11.39		22/4		60/14	
12							12.15	38				129
							12.29			12/6	60/26	
13				細砂	暗緑灰色		13.15	19	29			69.2
							13.41			3/1	60/21	
14							14.15	25	32			85.7
							14.36			9/4	60/24	
15	15.39	3.99					15.15	23	28			75
							15.39					

N値～深度図
0　10　20　30　40　50　60