## 新宿区地盤資料

調査整理番号 094-013

所在地 東京都新宿区弁天町178付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

+==																
標	深	層	柱	土	色	孔内	·	1	0 cm	Z	+-		標準貫入試験			
				質		水位	深	ے ا	の打	·擊 数	打擊回数人	N				
			状	区		/ 測		0	10	20	数		N値~深度図			
						定月		1	ì	ł	貫					
尺	度	厚	図	分	調	日	度	10	20	30	量	値	D 10 20 30 40 50 60			
E				1 盛土	暗茶											
E 1	0.75	0.75	00000								١,					
Ė '			X				1.15	1	2	1	4 / 30	4	•			
E 2							1.45									
E			XXXXX	n = 4	茶褐		2.15	1	1	1	3 / 30	3	4			
E,			X		N/I		2.45	١.								
3			$\chi\chi\chi\chi\chi\chi$				3.15	1 / 9	1	1 / 11	3 / 30	3	•			
E							3.45									
= 4	4.15	0.30		粘土	黄褐		4.15		1 / 15	1 / 15	2 / 30	2				
			0.				4.45									
5						5.60	5.15	6	7	8	21 / 30	21				
E			0.0.0			$\overline{}$	5.45									
E 6			0000				6.15	17	19	14 / 2	50 / 22	68.2				
E							6.37									
F 7			0000				7.15	20	21	9 / 5	50 / 25	60				
			0.000				7.40	50			50					
E 8			0.000				8.15	5			5	300				
				T-(1) T-004	黄灰											
E 9				が候	黄灰 暗黄灰 暗茶		9.15	27	23		50 / 20	75				
E			0.000				9.35									
10			0.000				10.15	26	24 / 2		50 / 12	125				
			$ \dot{\circ}\dot{\circ}\dot{\circ}\dot{\circ}\dot{\circ}\dot{\circ}$				10.27									
E 11			0.0.0				11.15	1 28	22 / 5		50 / 15	100				
							11.30					"				
12			0.0.0				12.15	50			50 / 10	150				
E							12.25									
13	10.55	0.55					13.15		17		50					
12	13.28	8.83	.0.0.			1	13.28	33	3		13	115	1     🕇			