## 新宿区地盤資料

調査整理番号 094-032

所在地 東京都新宿区弁天町177-17付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標	深	層	柱	土	色	孔		標準貫入試験									
尺	度	厚	状図	質 区 分	調	内水位/測定月日35 0.35	深度	0	0 cm の打 10 20		打擊回数/貫入量	N 値	N値 - 深度図				
- 1					W-3	0:35					_	-	0 10 20 30 40 50 60				
- 1	0.50	0.50					1.00	1 /			1 /		19				
- 2							1.30	30			0						
- 2				粘土	青灰		2.30		自沈		30						
- 3							3.30	1 / 30			1 / 30						
- 4	4.15	3.65	0.0.0				4.00	50 / 30			50 / 30	50	60				
5			0.000				5.00	50 / 30			50 / 30	50	50				
- 6			0.00				5.30				50						
			0 · 0 · 0 0 · 0 · 0 0 · 0 · 0				6.30	30 50			30 50	50	60   •   •   •   •   •   •   •   •   •				
- 7 -				砂礫			7.00	30			30	50					
- 8			0.000				8.00	50 / 30			50 / 30	50	60				
- 9			0000				9.00	50 / 30			50 / 30	50	50				
- 10	10.10	5.95	0000														